




充電電圧制御アダプター FCA-85 キット組立説明書



① ケース加工図面に従って、穴加工




② 絶縁シートを貼ります




③ 放熱シリコン塗布(キットに含まず)




⑤ φ3 ポリねじどめ(締め過ぎ注意)




⑥ 120Ω、入力コネクタ+極 半田付け




⑦ 5kVR 半田付け



⑧ VR 位置 整形




⑨ 出力ケーブル・ブッシング挿入




⑩ 出力ケーブル 半田付け



⑪ VR を調整し入力 15V 時、出力 12.8V



⑫ 出力に 1.5kΩを直列接続した LED を接続



⑬ 黒色アセテートテープで覆う