




## 充電電圧制御アダプター FCA-85 キット組立説明書




① ケース加工図面に従って、穴加工




② 絶縁シートを貼ります




③ 放熱シリコン塗布(手元があれば)




⑤ φ3 ポリねじどめ(締め過ぎ注意)



⑥ 120Ω、入力コネクタ+極 半田付け




⑦ VR 半田付け



⑧ VR位置 整形




⑨ 出力ケーブル・ブッシング挿入




⑩ 出力ケーブル 半田付け



⑪ VRを調整し入力15V時、出力12.8V  
FLB-86では、13Vに調整



⑫ 出力に2.7kΩを直列接続したLEDを接続



⑬ 黒色アセテートテープで覆う  
(ケース隙間から光のもれを防ぐため)